

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Datum:

VI./ 2022

Název akce:

REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE MHD V k.ú.
PARDUBICE p.č.4065/1

Složení komise:

předseda (hlavní projektant) Ing. Novotný Mir.
členové (projektant elektro) ing. Radim Hájek

Název objektu:

DPMP . šatny

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Prohlídka na místě

Přílohy:

Popis objektu:

Vnitřní prostory sociálního zázemí DPMP

Rozhodnutí:

vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 edice 3.

Popis s určením Vnějších vlivů:

- prostory NORMÁLNÍ: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,
AH1, AL1, AM-3-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1,
BD1, BE1, CA1, CB1,

Ochrana před úrazem el. proudem je dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2.
zajištěna ochranou základní a doplňkovou.

V Pardubicích dne: Prosinec 2021

Předseda komise:

